

CORTINAS - ROLLERS - PERSIANAS - ALFOMBRAS
CONFECCIÓN, FORROS DE MUEBLES, ACABADO DE INTERIORES

FECHA : 30/12/2022
 CLIENTE/EMPRESA : BUSINESS INTELLIGENCE OUTSOURCING BIO S.A.C.
 DIRECCIÓN : AV. EL DERBY 254 – PISO 10 - SANTIAGO DE SURCO

COTIZACIÓN : 2022123009
 DNI/RUC : 20549379622
 TELEF. : 924 896 780

CANT.	ANCHO	ALTO	PRODUCTO	DETALLE	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	1.545	2.445	Roller Screen 1% Color Blanco	1 Panel SIN CENEFA	AMERICANA	S/ 530.40	S/ 1,060.80
1	1.03	2.445	Roller Screen 1% Color Blanco	1 Panel SIN CENEFA	AMERICANA	S/ 357.20	S/ 357.20
						TOTAL:	S/ 1,418.00
						DCTO.:	S/ 98.00
						TOTAL:	S/ 1,320.00

FICHA TÉCNICA SCREEN 3000-1% AMERICANO (Gama Alta):

Descripción	Estándares	
Composición	-	30% Poliéster + 70% PVC
Peso	UNE EN 12127	480 g/m² (±5%) 14.16 oz/yd² (±5%)
Grosor	UNE EN ISO 5084	0.62 mm (±5%) 0.024 in (±5%)
Factor de apertura	-	1%
Bloqueo de Rayos UV	-	99%
Resistencia a la Luz	AATCC 16-2003	Clase 4.5
Resistencia al Fuego	NFPA 701	Certificado
Prueba de Ecología Textil	OEKO Tex® - 100	Certificado - Libre de Plomo

**CORTINAS - ROLLERS - PERSIANAS - ALFOMBRAS
CONFECCIÓN, FORROS DE MUEBLES, ACABADO DE INTERIORES**

COMPOSICIÓN ROLLER AMERICANO (Gama Alta):

- ✓ Tubo Aluminio 38mm.
- ✓ Tela Screen 3000-1%, 3%, 5% 10%, 20% y Screen Stucco: 30% Poliéster + 70% PVC de alta calidad
- ✓ Tela Blackout Sunset y Stucco: 100% Poliéster de alta calidad
- ✓ Tela Blackout Premium Plus Vinil Básico: 25% Fibra de Vidrio + 75% PVC de alta calidad
- ✓ Propiedad Retardante al fuego: SI (Screen y Blackout PP)
- ✓ Cadena #10 PVC Color de la tela
- ✓ Rotor Rollease Color de la tela
- ✓ Vara baja Modelo Clásico Color de la tela

OBSERVACIONES:

- ✓ VIGENCIA DE COTIZACIÓN: **7 días Calendarios**
- ✓ PRECIO INCLUYE IGV
- ✓ TIEMPO DE ENTREGA: **2 A 3 DIAS HÁBILES** (a partir del día siguiente del Abono del adelanto)
- ✓ FORMA DE PAGO: **50% ADELANTO / 50% CONTRAENTREGA**
- ✓ **INSTALACIÓN GRATIS** (Sólo Lima Metropolitana)
- ✓ GARANTÍA 5 AÑOS por defectos de fábrica. Sólo incluye Accesorios. No aplica a la tela. No aplica por mal uso o mala manipulación, condiciones climáticas, desgaste natural o falta de mantenimiento y/o por reparación por técnico no certificado ni autorizado.
- ✓ La superficie de la tela del roller debe limpiarse periódicamente. Pasarle un plumero de microfibra es generalmente suficiente si se hace una vez a la quincena. Si existiera una mancha puede utilizar un paño de color blanco con espuma (agua con shampoo) y frotar con suavidad para evitar el desgaste de la tela. Si la mancha no sale evitar forzar este proceso. El proceso de lavado por nuestro equipo profesional podría eliminar esas manchas*.
- ✓ SERVICIO DE POST-VENTA: **MANTENIMIENTO/LAVADO ANUAL (COSTO DE S/. 50 SOLES EL MT2).**
 - El Lavado de mantenimiento debe realizarse cada 12 o, a más tardar, 18 meses para mantener el buen estado del producto.
 - El Lavado de mantenimiento NO CORRIGE o mejora el desgaste de la tela.
 - (*) Las manchas de pintura, hongos, tintas o líquidos fuertes NO SALEN AL 100% de la tela.

PARA PAGOS Y/O TRANSFERENCIAS:

Número de Cuenta **Banco de Crédito del Perú BCP**
Nº Cuenta Corriente Soles: **191-2525884-0-78**
Nº de Cta. Interbancaria: **002-19100252588407851**
A Nombre de: **NOVALUXE INTERIORES PERÚ S.A.C.**

Giancarlo Fuentes Z.

Jefe de Proyectos

Celular: **987-320-644**

e-mail: **ventas@novaluxeinterioresperu.com**