

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

Domicilio Local: Av. El Derby Mz. B, Lote 7, Urb. El Derby, distrito de Surco, Provincia y Dpto. de Lima.

Teléfono: 717-3131

17/07/2023: 03:43:11 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2023-146-353-011886

Hoja Valorada: DG-316-000057652

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	24/04/2023	Informe de Inspección N°:	54089
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	---------------------------	-------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO								
1	Placa	ANA724	7	Combustible	GASOLINA	13	Nº Asientos / Pasajeros	2/1
2	Categoría	NI	8	VIN / Nº Serie	LZWCCAGA5G6016417	14	Largo / Ancho / Alto (m)	3.995 / 1.62 / 1.915
3	Marca	CHEVROLET	9	Nº Motor	UFC0821134	15	Color(es)	BLANCO
4	Modelo	N300	10	Carrocería	PANEL	16	Peso Neto (Kg.)	1145
5	Año de Fabricación	2016	11	Marca de Carrocería	CHEVROLET	17	Peso Bruto (Kg.)	1665
6	Kilometraje	85265	12	Nº Ejes / Nº Ruedas	2 / 4	18	Carga Util (Kg.)	520

II. DATOS DE LOS EQUIPOS											
CITY	FARENET	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regioscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	L1_COMBINADA	Equipo N°	RRT-2500W/15060801	Equipo N°	RSS-500/15060720	Equipo N°	JVE-501/JVE90701 JVS-600/JVS-91084	Equipo N°	2505/L1/0415	Equipo N°	RST-1500/1506061785

III. RESULTADOS OBTENIDOS																											
PRUEBA DE FRENO																											
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA															
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado								
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.												
1°	742	2.47	2.62	5.73	A	61.92	A	1.2	1.15	4.17	A	49.29	A														
2°	486	1.25	1.32	5.3	A																						
3°				-	?																						
4°				-	-																						
5°																											

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	0.53	A	4.56	A
2°	1.81	A	5.13	A
3°				
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	6.0	9.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	35.0	44.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.	74.0	IZQ.	67.0
DER.	76.0	DER.	62.0
DESV.		DESV.	
RESULTADO	A	RESULTADO	A
RESULTADO FINAL	A		

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	75	CO Ralenti (%)	0.18	CO Acei (%)	0.46	RESULTADO
	RPM	2321	CO + CO2 Ralenti (%)	16.44	CO + CO2 Acei (%)	22.6	
	Opacidad (m-l)		HC Ralenti (ppm)	30.26	HC Acei (ppm)	69.35	

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	70.0	

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
	Se expide el presente certificado porque el certificado anterior fue perdido. El certificado anterior Nro. C-2023-146-353-007472 quedará sin efecto de pleno derecho.	

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	12 MESES	24/04/2024	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR



JOSE MANUEL SAN MARTIN ANAYA
INGENIERO SUPERVISOR
CIP 206065
ITV CAMBRIDGE SAC