

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.

Domicilio Local: Av. El Derby Mz. B, Lote 7, Urb. El Derby, distrito de Santiago de Surco, Provincia y Dpto. de Lima.
Teléfono: 717-3131

17/07/2023: 03:46:03 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2023-146-353-011887

Hoja Valorada: DG-316-000057653

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	28/02/2023	Informe de Inspección N°:	50793
---------------------	----------------------------	----------------------	------------	---------------------------	-------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
1	Placa	AMZ933	7	Combustible	GASOLINA
2	Categoría	N1	8	VIN / N° Serie	LZWCCAGA6G6017107
3	Marca	CHEVROLET	9	N° Motor	UFC0821185
4	Modelo	N300	10	Caroería	PANEL
5	Año de Fabricación	2016	11	Marca de Carroería	CHEVROLET
6	Kilometraje	117648	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4
13	N° Asientos / Pasajeros	2/1	14	Largo / Ancho / Alto (m)	3.99 / 1.62 / 1.91
15	Color(es)	BLANCO	16	Peso Neto (Kg.)	1145
17	Peso Bruto (Kg.)	1665	18	Carga Util (Kg.)	520

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITY	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro
Línea	L1_COMBINADA	Equipo N°	RRT-2500W/15060801	Equipo N°	RSS-500/15060720
		Equipo N°	RSS-500/15060720	Equipo N°	JVE-501/JVE90701
				Equipo N°	JVS-600/JVS-91084
				Equipo N°	2505/L1/0415
				Equipo N°	RST-1500/1506061785

III. RESULTADOS OBTENIDOS																					
PRUEBA DE FRENO																					
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA							
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado		
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.						
1º	743			5.81	A	62.64	A	1.14	1.05	7.89	A	44.74	A								
2º	499	1.43	1.56	8.33	A																
3º																					
4º																					
5º																					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1º	1.0	A	4.0	A
2º	2.0	A	4.22	A
3º				
4º				
5º				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	4.0	2.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	5.0	12.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				
(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ /INF-/SUP+				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.	52.0	IZQ.	56.0
DER.	62.0	DER.	62.0
DESV.		DESV.	
RESULTADO	A	RESULTADO	A
RESULTADO FINAL		A	

EMISIONES DE GASES				EMISIONES SONORAS			
T° Aceite (°C)	71	CO Ralentí (%)	0.14	CO Acei (%)	0.03	RESULTADO	
RPM	2400	CO + CO2 Ralentí (%)	14.26	CO + CO2 Acei (%)	14.21	A	
Opacidad (m-I)		HC Ralentí (ppm)	84.24	HC Acei (ppm)	62.4		
				Sonómetro (dB)		70.31	RESULTADO
							A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS		
CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
	Se expide el presente certificado porque el certificado anterior fue perdido. El certificado anterior Nro. C-2023-146-353-004360 quedará sin efecto de pleno derecho.	

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PRÓXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	12 MESES	28/02/2024	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR



JOSE MANUEL SAN MARTIN ANAYA
INGENIERO SUPERVISOR
CIP 206065
ITV CAMBRIDGE SAC